

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада № 38 «Зоренька»

СОГЛАСОВАНО.

Директор департамента образования
Администрации города Сургута

Т.Н. Османкина

« 17 » 11 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ
№ 38 «Зоренька»

Н.П. Нещипорук

« 16 » 11 20 15 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 38 «Зоренька»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 4а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3875,4 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10670,04 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1981, последнего капитального ремонта - 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрено, капитального: не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Зоренька», МБДОУ № 38 «Зоренька».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 4а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление, объект права: - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): - муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): - на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.
- 2.6 Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: - 320 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): - да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до объекта через остановочные пункты, расположенные в зоне пешеходной доступности более 500 м, осуществляется городским транспортом общего пользования и маршрутными такси. Время работы городского пассажирского транспорта общего пользования с 06.00 до 22.30. Вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «улица Бахилова» нечётная сторона улицы Ленина, расстояние до объекта – 410 м, маршруты №№ 3, 6, 19, 45 (автобусный транспорт), №№ 30, 33, 35, 40, 53, 69, 71 (автобусы малого и особо малого. класса, маршрутное такси),

- остановочный пункт «улица Бахилова» чётная сторона улицы Ленина, расстояние до объекта 350 м, маршруты №№ 3, 6, 19, 45 (автобусный транспорт), №№ 30, 33, 35А, 40, 53, 69, 71 (автобусы малого и особо малого класса, маршрутное такси).

Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской транспорт общего пользования (маршруты №№3, 6, 19, 45) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта: от ближайшей остановки транспорта «Улица Бахилова» проспект Ленина четная сторона 350 м.

3.2.2 Время движения: 3 минуты (быстрым шагом) 6 минут (медленным шагом).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1	Все категории инвалидов и МГН <i>В том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	С нарушениями зрения	«ВНД»
5	С нарушениями слуха	«ВНД»
6	С нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2.	Вход (входы) в здание	ВНД
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию (участок) , вход (входы) в здание , путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) - физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Развитие образования г. Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации Окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда» <http://zhit-vmeste.ru>, <http://ds38.detkin-clab.ru>.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 02 » 11 20 15 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 02 » 11 20 15 г.,

Паспорт доступности объекта составлен рабочей группой по паспортизации объектов социальной сферы г. Сургу́та (протокол №4 от 09.12.2015)



**АНКЕТА
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 38 «Зоренька»

1. Общие сведения об объекте.

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 4а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3875,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10670,04 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1981, последнего капитального ремонта – 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрено.
капитального: не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Зоренька», МБДОУ № 38 «Зоренька».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 4а.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление. объект права: - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): - муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): - образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): - на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – нет.
- 2.6 Плановая мощность посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость,

пропускная способность: - 320 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до объекта через остановочные пункты, расположенные в зоне пешеходной доступности более 500 м, осуществляется городским транспортом общего пользования и маршрутными такси. Время работы городского пассажирского транспорта общего пользования с 06.00 до 22.30. Вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «улица Бахилова» нечётная сторона улицы Ленина, расстояние до объекта - 410м, маршруты №№ 3, 6, 19, 45 (автобусный транспорт), №№ 30, 33, 35, 40, 53, 69, 71 (автобусы малого и особо малого. класса, маршрутное такси),

- остановочный пункт «улица Бахилова» чётная сторона улицы Ленина, расстояние до объекта 350м, маршруты №№ 3, 6, 19, 45 (автобусный транспорт), №№ 30, 33, 35А, 40, 53, 69, 71 (автобусы малого и особо малого класса, маршрутное такси).

Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской транспорт общего пользования (маршруты №№3, 6, 19, 45) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта: от ближайшей остановки транспорта «Улица Бахилова» проспект Ленина четная сторона 350м.

3.2.2 Время движения: 3 минуты (быстрым шагом) 6 минут (медленным шагом).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): - нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов(вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ВНД»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата: на официальном сайте образовательного учреждения ds38.detkin-club.ru, в окружной территориальной информационной системе ХМАО-Югре (раздел доступная среда).

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий хозяйством: _____ Т.И.Усольцева.

рабочий телефон: 46-49-45



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 38 «Зоренька»

Ханты-Мансийский
Автономный округ

«02» 11 2015 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 4а.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 3875,4 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 10670,04 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания - 1981, последнего капитального ремонта - 2011г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: не предусмотрено.
капитального: не предусмотрено.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Зоренька», МБДОУ № 38 «Зоренька».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Сургут, улица Бажова, дом 4а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность МБДОУ №38 «Зоренька» осуществляется в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования, от 11 августа 2014 года, регистрационный № 1609, серия 86ЛО1 № 0000812, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Срок действия лицензии - бессрочно.
Организованный режим работы ДОО позволяет создавать условия для деятельности различных творческих коллективов, используя специалистов и базу учреждений наших соседей - партнёров.
В дошкольное учреждение принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, на основании правил приёма (зачисления) детей в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 «Зоренька».
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 38 «Зоренька» составлена с учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, которая определяет содержание обязательной части образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в группах общеобразовательной направленности; «Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей», авторы: Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.М. Миронова, Л.А. Лагутина, которая определяет содержание

обязательной части адаптационной образовательной программы дошкольного образования, реализуемой в группах компенсирующей направленности, в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд до объекта через остановочные пункты, расположенные в зоне пешеходной доступности более 500 м, осуществляется городским транспортом общего пользования и маршрутными такси. Время работы городского пассажирского транспорта общего пользования с 06.00 до 22.30. Вблизи объекта располагаются:

- остановочный пункт «улица Бахилова» нечётная сторона улицы Ленина, расстояние до объекта - 410м, маршруты №№ 3, 6, 19, 45 (автобусный транспорт), №№ 30, 33, 35, 40, 53, 69, 71 (автобусы малого и особо малого класса, маршрутное такси),

- остановочный пункт «улица Бахилова» чётная сторона улицы Ленина, расстояние до объекта 350м, маршруты №№ 3, 6, 19, 45 (автобусный транспорт), №№ 30, 33, 35А, 40, 53, 69, 71 (автобусы малого и особо малого класса, маршрутное такси).

Переход через проезжую часть осуществляется через регулируемые пешеходные переходы, оснащённые светофорами с таймерами, которые расположены вблизи каждой остановки.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской транспорт общего пользования (маршруты №№3,6,19,45) адаптирован для перевозки маломобильных групп населения. Перевозка пассажиров на данных маршрутах осуществляется низкопольными автобусами.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта: от ближайшей остановки транспорта «Улица Бахилова» проспект Ленина четная сторона 350 м.

3.2.2 Время движения: 3 минуты (быстрым шагом, 6 минут (медленным шагом).

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): - нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет регулируемые: регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная):- нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4.	с нарушениями зрения	«ВНД»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2,3	1,2,3,4,5,6,7
2	Вход (входы) в здание	ВНД	4,5,5/1,6,6,1	8,9,10,11,12,13,14,15,16
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	7,8,9	17,18,19,20,21,22,23,24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	10,11	25,26,27,27,28,29,30,31,32
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12,13	33,34,35,36,37
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: территория, прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах) - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД). Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта) – физическая доступность для категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Развитие образования г. Сургута на 2014-2020 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения инвалидов (К,Г,С,У,О) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации объектов социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов протокол № 4 от 09.12.2018 г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) в сфере проектирования и строительства.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И и Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Соколова Л.Е.

4.4.6. другое:

- имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта прилагается;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: окружная территориальная информационная система ХМАО-Югры, раздел «Доступная среда», на официальном сайте образовательного учреждения <http://ds38.detkin-club.ru>.

5. Особые отметки:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 1 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
7. Результаты фотофиксации	на 8 л.
8. План прилегающей территории	на 1 л.
9. План эвакуации	на 2 л.
10. Схема движения от остановки	на 2 л.
11. поэтажные планы	на 2 л.

Руководитель рабочей группы:


Заведующий хозяйством - Т.И.Усольцева
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист по ОТ - В.С.Кабакова
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

От департамент архитектуры и градостроительства Администрации города:

Ведущий специалист архитектурно планировочного отдела

- Белоконов П.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента городского хозяйства Администрации города:

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог, дорожно –
транспортного управления - Байков А.Б.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От департамента образования Администрации города:

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности –

Арсанбекова Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

От общественных организаций:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» -

Филатов С. И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества
инвалидов - Соколова Л.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 02 » 11 20 15 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 38 «Зоренька» г. Сургут, ул. Бажова д 4а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения из замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1 ✓	Вход (входы) на территорию ✓	Есть	1	1,2,6	Отсутствует информация об объекте. ✓	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. ✓	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	3, 4, 5	Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения. Отсутствует место отдыха для МГН. При выпадении осадков скопление воды. Отсутствует тактильная полоса, предупреждающая об изменении профиля рельефа или смене направления движения.	Все С	Обеспечить информационную поддержку на всём пути движения МГН. Оборудовать место отдыха для МГН. Предусмотреть отвод воды. Установить тактильную полосу, предупреждающую об изменении профиля рельефа или смене направления	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					Отсутствует предупреждающая тактильная полоса за 0,8 м перед лестничным маршем.		движения, предупреждающую тактильную полосу за 0,8 м перед лестничным маршем.	
1.3	Лестница (наружная)	Есть	3	7	Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным горизонтальным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней.	Все С Все	Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным горизонтальным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Привести в соответствие закруглениеребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Оборудовать контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует	<i>Все</i>	Нецелесообразно	-
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов, вертикальные и горизонтальные знаки.	Все	Оборудовать места парковки за пределами землеотвода. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку. (Действующие нормативные требования запрещают автостоянку на территории учреждения).	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информация об объекте. Отсутствует информационная поддержка на всём пути движения для МГН. Отсутствует место отдыха для	Все	Оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте и знаком доступности для инвалидов. Обеспечить информационную	Текущий ремонт. Индивидуальное

				<p>МГН. При выпадении осадков скопление воды. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней. Отсутствуют выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов, вертикальные и горизонтальные знаки.</p>	<p>поддержку на всём пути движения МГН. Оборудовать место отдыха для МГН. Предусмотреть отвод воды. Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Оборудовать места парковки за пределами землеотвода. Установить вертикальный знак и нанести горизонтальную разметку. Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней.</p>	<p>решение с ТСР.</p>
--	--	--	--	---	---	-----------------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2,3	1,2,3,4,5,6,7	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению : доступ на объект инвалидов всех категорий (К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен (ВНД).

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 02 » 11 20 15 г.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ № 38 «Зоренька» г.Сургут, ул. Бажова д 4а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	4	8, 9, 10	Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Отсутствует закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м.. Отсутствует контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует	Все С Все	Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Привести в соответствие закругление ребра лестничных ступеней радиусом 0,05м. Оборудовать контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Установить	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					<p>противоскользящее покрытие ступеней.</p> <p>Ширина лестничного марша 1,13м.</p> <p>Не соответствует ширина проступей (0.3м) и высота подступенка (0.18м).</p> <p>Лестница не продублирована пандусом или подъемным устройством.</p> <p>Отсутствует кнопка вызова на поручне.</p>	К	<p>противоскользящее покрытие.</p> <p>Увеличить ширину лестничного марша до норматива 1,35м.</p> <p>Продублировать пандусом или подъемным устройством.</p> <p>Установить кнопку вызова на поручне.</p>	
2.2	Пандус (наружный)	Нет	-	-	Отсутствует	К, О	<p>Оборудовать пандус из негорючих материалов шириной в пределах 0,9 - 1,0 м, с ограждениями и поручнями с завершающими частями, длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м. или подъемным устройством.</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	9, 10, 11	<p>Отсутствуют дренажные и водосборные решетки.</p> <p>При низком температурном режиме обледенение пола.</p> <p>Отсутствует навес над входной площадкой центрального входа.</p> <p>Отсутствует звуковой маяк на стене.</p> <p>Ширина входной площадки центрального входа не соответствует нормам (1,18м.)</p>	<p>Все</p> <p>С</p> <p>К</p>	<p>Установить дренажные и водосборные решетки.</p> <p>Предусмотреть противоскользящее напольное покрытие.</p> <p>Оборудовать навесом входную площадку центрального входа.</p> <p>Установить звуковой маяк на стене.</p> <p>Увеличить входную площадку (с учетом установки пандуса) до 2,2х2,2м.</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

2.4	Дверь (входная)	Есть	5/1	11 12	<p>Высота порога 0,025м. Ширина дверного проёма менее 1,2м.</p> <p>Отсутствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто»/ «закрыто». Отсутствует доводчик с 5 секундной задержкой.</p>	К Все	<p>Уменьшить порог до 0,014м. Установить двери с шириной одного полотна не менее 0,9м. Установить фиксатор с функцией «открыто»/ «закрыто». Оборудовать двери доводчик с 5 секундной задержкой.</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2.5	Тамбур	Есть	6, 6/1	13, 14, 15, 16	<p>Отсутствуют тактильные направляющие элементы.</p> <p>Отсутствуют дренажные и водосборные решетки. Оледенение пола при низких температурах (кафельная плитка).</p> <p>Высота порога 0,05м. Размеры центрального входа (1,40м. х 2,30м), сужение ширины второго входа (1,05м).</p>	С Все К	<p>Установить тактильные направляющие элементы.</p> <p>Установить дренажные и водосборные решетки. Предусмотреть противоскользящее напольное покрытие.</p> <p>Уменьшить высоту порога до 0,014м. Увеличить тамбур до нормативных размеров.</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Отсутствует противоскользящее покрытие ступеней. Отсутствуют дренажные водосборные решетки.</p> <p>При низком температурном</p>	Все	<p>Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см. Предусмотреть противоскользящее покрытие ступеней. Установить дренажные и водосборные решетки.</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				<p>режиме обледенение пола. Отсутствует навес над входной площадкой центрального входа. Отсутствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто»/ «закрыто». Отсутствует доводчик с 5 секундной задержкой.</p>	<p>Оборудовать навесом входную площадку центрального входа. Установить фиксатор с функцией «открыто»/ «закрыто». Оборудовать двери доводчиком с 5 секундной задержкой.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	4,5,5/1,6,6/1	8,9,10,11,12,13,14,15,16	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

Комментарий к заключению: доступ на объект инвалидов всех категорий (К, О, С, Г, У) и МГН временно недоступен (ВНД).

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
« 02 » 11 2015 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)

МБДОУ № 38 «Зоренька» г. Сургут, ул. Бажова д 4а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	Есть	7	17, 18, 19	Отсутствует информационная мнемосхема. Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. Отсутствуют тактильные направляющие, контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Отсутствует тактильная полоса за 6,0 м. Отсутствуют визуальные элементы. Отсутствуют информационное табло и световые маячки. Отсутствует зона отдыха и	Все КО С Все Г Все	Оборудовать коридоры информационной мнемосхемой. Установить поручни на стенах по пути движения. Нанести тактильные направляющие на участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы. Нанести тактильная полоса за 6,0 м. Установить визуальные элементы. Установить информационное табло и световые маячки. Оборудовать зону отдыха и	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					<p>ожидания для инвалидов. Ширина коридоров 1,27м.</p> <p>Не плотно закреплены ковровые покрытия.</p>	<p>К</p> <p>Все</p>	<p>ожидания для инвалидов. Увеличить ширину коридоров до 1,8м. <i>(По конструктивным особенностям здания расширение коридоров, технологических проёмов и создание карманов для разъезда инвалидов на креслах колясках нецелесообразно).</i></p> <p>Плотно закрепить ковровые покрытия, высота покрытия не должна превышать (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м.</p>	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть	8	20, 21, 22,	<p>Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см.. Ширина лестничного марша 1,16м.</p> <p>Отсутствует контрастное фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене. Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней. Отсутствуют маячковые</p>	<p>Все</p> <p>К</p> <p>С</p> <p>С,О</p> <p>С</p> <p>Все</p>	<p>Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см.,</p> <p>Увеличить ширину лестничного марша до нормативной 1,35м. <i>(По конструктивным особенностям здания расширение лестничных маршей и увеличение межлестничных площадок для установки автономно транспортного подъёмного средства нецелесообразно).</i></p> <p>Выполнить контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша.</p> <p>Оборудовать бортиком высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене.</p> <p>Нанести тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней.</p> <p>Установить маячковые</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП

					противоскользящие ограничения на ребре ступеней.		противоскользящие ограничения на ребре ступеней.	
3.3	Дверь	Есть	9	23, 24	Ширина дверных проемов 0,82м. Отсутствуют дверные фиксаторы с функцией «открыто»/ «закрыто». Высота порогов 0,030м.	К Все	Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0.9м. Установить дверные фиксаторы с функцией «открыто» / «закрыто». Снизить порог до 0,014м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР
3.4	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	7	17, 18, 19	Отсутствует информационная мнемосхема по пути движения. Отсутствуют поручни на стенах по пути движения. Отсутствуют тактильные направляющие, контрастно окрашенные поверхности на участках пола перед дверными проемами и входами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей, визуальные элементы, информационные табло и световые маячки. Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов. Ширина коридоров 1,27м.. Высота порогов на путях эвакуации 0,03 м. Отсутствует незадымляемая	Все К С Г Все К Все	Оборудовать коридоры информационной мнемосхемой. Установить поручни на стенах по пути движения. Предусмотреть тактильные направляющие на участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, установить визуальные элементы, информационные табло и световые маячки. Оборудовать зону отдыха и ожидания для инвалидов. Увеличить ширину коридоров до 1,8м. <i>(По конструктивным особенностям здания расширение коридоров, технологических проёмов и создание карманов для разъезда инвалидов на креслах колясках нецелесообразно).</i> Уменьшить высоту порога до 0,014м. Оборудовать не задымляемую	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

					зона безопасности с обеспечением селекторной связью.		зону безопасности с обратной селекторной связью.	
3.5	Лестница (внутри здания) по путям к эвакуационному выходу	Есть	8	20, 21, 22	Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см., Ширина лестничного марша 1,16м. Отсутствует контрастное фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Отсутствует бортик высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене. Отсутствует тактильная маркировка этажей на торцевых частях поручней. Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.	Все К С С,О С Все	Оборудовать лестницу двухуровневыми поручнями с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 30см., Увеличить ширину лестничного марша до нормативной 1,35м. <i>(По конструктивным особенностям здания расширение лестничных маршей и увеличение межлестничных площадок для установки автономно транспортного подъемного средства нецелесообразно).</i> Выполнить контрастное или фактурное выделение первой и последней ступеней лестничного марша. Оборудовать бортиком высотой 0,2м с боковой стороны ступени, не прилегающей к стене. Нанести тактильную маркировку этажей на торцевых частях поручней. Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует информационная мнемосхема по пути движения .	Все	Оборудовать коридоры информационной мнемосхемой.	Текущий ремонт. Индивидуальное

				<p>Отсутствуют визуальные элементы.</p> <p>Отсутствует зона отдыха и ожидания для инвалидов. ковры не плотно закреплены.</p> <p>Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон с безопасным удлинением, выступающим за лестницу на 0,3м.,</p> <p>Отсутствуют маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.</p> <p>Отсутствуют дверные фиксаторы в положении «открыто»/ «закрыто».</p> <p>Отсутствует незадымляемая зона безопасности, оборудованная обратной селекторной связью.</p> <p>Высота порогов на путях эвакуации 0,03 м.</p>	<p>Установить визуальные элементы.</p> <p>Оборудовать зону отдыха и ожидания для инвалидов. Плотно закрепить ковровые покрытия, высота покрытия не должна превышать (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м.</p> <p>Оборудовать безопасное удлинение поручней, выступающие за лестницу на 30см. Установить маячковые противоскользящие ограничения на ребре ступеней.</p> <p>Установить дверные фиксаторы в положении «открыто» / «закрыто».</p> <p>Оборудовать не задымляемую зону безопасности с обратной селекторной связью.</p> <p>Уменьшить высоту порога до 0,014м..</p>	решение с ТСП
--	--	--	--	---	--	---------------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	7,8,9	17,18,19,20,21,22,23, 24	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
---	-----	-------	-----------------------------	--

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно, Х-Адаптация для инвалидов колясочников(К) не предусмотрена

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : доступ на объект инвалидов всех категорий (К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ № 38 «Зоренька» г. Сургут, ул. Бажова д 4а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (группа, кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога)	Есть	10	25, 26, 27, 28, 29	Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений. Отсутствуют дублированные рельефными знаками. Дверные ручки не рычажного типа. Ширина дверных проёмов 0,82м. Отсутствуют поручни вдоль стен.	Все С Все К С,О	Установить информационные таблички обозначающие назначение помещения. Установить дублированные рельефными знаками. Установить дверные ручки рычажного типа. Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0.9м. Установить поручни вдоль стен.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.
4.2	Зальная форма обслуживания (музыкальный зал, спортивный зал)	Есть	11	30, 31, 32	Высота порога в физкультурном зале 0,15м. Ширина дверных проёмов 0,82м. Отсутствуют поручни вдоль	К,О С	Уменьшить высоту порога в спортивном зале до 0,014м.. Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0.9м.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

				стен. Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений.	С	Установить поручни по периметру стен. Установить информационные таблички обозначающие назначение помещения.	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Дверные ручки не рычажного типа. Отсутствуют информационные таблички обозначающие назначение помещений, дублированные рельефными знаками.	Все	Установить дверные ручки. рычажного типа. Установить информационные таблички обозначающие назначение помещения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	10,11.	25,26,27,28,29,30,31,32	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : доступ на объект инвалидов всех категорий (К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен (ВНД). ,

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 38 «Зоренька» г. Сургут, ул. Бажова д 4а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	12	33, 34, 35, 36	Отсутствует универсальная кабинка. Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении. Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Ширина дверных проёмов менее 0,9 м. Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, система с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением	Все К К	Оборудовать универсальную кабинку размером 2,2м.х2,25м. Установить информацию о санитарно-гигиеническом помещении. Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова. Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0.9м. Установить откидные поручни с двух сторон унитаза, унитазы имеющие опору для спины, систему с автоматическим сливом воды или с ручным	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

					<p>на боковой стене. Отсутствует свободная зона для пересаживания с кресла-коляски на унитаз.</p> <p>Отсутствуют смесители умывальника рычажного или сенсорного типа. Отсутствует аварийное освещение.</p> <p>Отсутствуют тактильные напольные направляющие.</p>	<p>Все</p> <p>С</p>	<p>кнопочным управлением на стене. Создание свободной зоны для пересаживания с кресла-коляски на унитаз инвалидов колясочников (К) нецелесообразно. Установить смеситель умывальника рычажного или сенсорного типа. Установить аварийное освещение.</p> <p>Установить тактильные напольные направляющие.</p>	
5.2	Бытовая комната (приемная)	Есть	13	37	<p>Отсутствует рельефная нумерация шкафов на контрастном фоне.</p> <p>Ширина дверного проёма менее 0,9м.</p>	<p>С</p> <p>К</p>	<p>Оборудовать шкафы рельефной нумерацией на контрастном фоне.</p> <p>Расширить дверной проем и установить двери с шириной полотна не менее 0.9м.</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				<p>Отсутствует универсальная кабинка. Отсутствует информация о санитарно-гигиеническом помещении. Отсутствует система двусторонней связи, кнопка экстренного вызова. Отсутствуют крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Отсутствуют смесители умывальника рычажного или сенсорного типа.</p>	<p>Все</p>	<p>Оборудовать универсальную кабину размером 2,2м.х 2,25м. информацию о санитарно-гигиеническом помещении.</p> <p>Установить систему двусторонней связи, кнопку экстренного вызова. Установить крючки для костылей, одежды и других принадлежностей. Установить смесители умывальника рычажного или сенсорного типа.</p>	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

				Отсутствует аварийное освещение.		Установить аварийное освещение.	
--	--	--	--	----------------------------------	--	---------------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	12,13	33,34,35,36,37	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен(ВНД).

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
«02» 11 2015 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБДОУ № 38 «Зоренька» г. Сургут, ул. Бажова д 4а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и	С	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и	Индивидуальное решение с ТСР.

					свободно передвигаться в здании.		свободно передвигаться в здании.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определять место своего положения в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно **указывается один из вариантов: не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : доступ на объект для всех категорий инвалидов(К,С,О,Г,У) и МНГ временно недоступен (ВНД).

Фото МБДОУ № 38 «Зоренька»

Фото 1



фото 2



Фото 3



фото 4



Фото5



фото 6



Φοτο 7



φωτο8



φωτο 9



φωτο 10



Φωτο 11



φωτο 12



Φοτο 13



φωτο 14



Φοτο 15



φωτο 16



Φοτο 17




φωτο 18



Φοτο 19



φωτο 20



Φοτο 21



φωτο 22



φωτο23



φωτο24



Φοτο 25



Φοτο 26



Φοτο 27



Φοτο 28



Φοτο 29



φοτο 30



φωτο 31



Φωτο 32



Φωτο 33



Φωτο 34



Φωτο 35



φωτο 36




Фото37



ПУТЬ ДВИЖЕНИЯ ОТ ОСТАНОВКИ ДО МБДОУ








План эвакуации
МБДОУ № 38 «Зоренька»
1 этаж



Условные обозначения

-  Место штаба
-  Пункт видеонаблюдения
-  Пост охраны
-  Место хранения ключей
-  Огнетушитель
-  Пожарный кран
-  Кнопка включения установок пожарной автоматики
-  Решетка
-  Электроцит
-  Кнопка тревожной сигнализации
-  Видеокамера
-  Место оказания первой помощи
-  Пожарный гидрант
-  Направление движения к эвакуационному выходу
-  Основной выход
-  Запасный выход
-  Путь к эвакуационному выходу
-  Холодное водоснабжение
-  Теплое водоснабжение
-  Канализация
-  Электросеть






План эвакуации
МБДОУ № 38 «Зоренька»
2 этаж




Условные обозначения














-  Выход на кровлю
-  Пункт видеонаблюдения
-  Пост охраны
-  Место хранения ключей
-  Огнетушитель
-  Пожарный кран
-  Кнопка включения установок пожарной автоматики
-  Решетка
-  Электроцит
-  Кнопка тревожной сигнализации
-  Видеокамера
-  Место оказания первой помощи
-  Пожарный гидрант
-  Направление движения к эвакуационному выходу
-  Основной выход
-  Запасный выход
-  Путь к эвакуационному выходу
-  Холодное водоснабжение
-  Теплое водоснабжение
-  Канализация
-  Электросеть







1. План-схема детского сада №38 МБДОУ "Зоренька"
 1. План-схема расположения детского сада №38 МБДОУ "Зоренька",
 пути движения транспортных средств и обучающихся.



-  -жилая застройка
-  -проезжая часть
-  -тротуар
-  -жилая зона
-  -конец жилой зоны
-  -остановка
-  -повышенный бордюр
-  -пониженный бордюр
-  -движение транспорта
-  -движение детей(обучающихся, воспитанников) в (из) образовательного учреждения
-  -пешеходный переход
-  -регулируемый пешеходный переход
-  -РП переход оснащённый сигнальными средствами и таймером





СИМВП "Бюро технической инвентаризации"			
Вид	Планировочный план на уровне		Масштаб
М	эт. А ул. Калужская, 44 г. Суздаль		1:200
Дата	Выполнил	Фамилия, имя, отчество	Проверил
2020	Иванов	Жукова М.А.	Петров
Экз. 1/1	Проектировщик	Куряева О.Ю.	10/2